

28/09/15

סקר חקירתי בעקבות חריגה במי גלם בבאר הגפן בתאריך 12/09/2016

ניתוח ממצאים:

1. תיאור מילולי של השתלשלות העניינים-

תאריך דיגום	סוג בדיקה	מס' סטרפטוקוק ב 100 מ"ל מי גלם	מס' סטרפטוקוק ב 100 מ"ל מי מוצר	מס' סטרפטוקוק ב 100 מ"ל מי אספקה (לאחר הכלרה)	הערות
12/09/2016	שגרתית	14	0	0	בוצע דיגום שגרתית לבאר : 1. בדיקה מלאה למי גלם 2. בדיקה שגרתית לאחר הכלרה דיגום שגרתית בכניסה למערכת- תקין, והמים שסופקו בכניסה למערכת היו תקינים.
15/09/2016					בתאריך 15/09/2016 התקבלה הודעה מהמעבדה וממר מנחם פרידלנד על החריגה במי הגלם - 14 סטרפטוקוק.
18/09/2016	חוזרת	0	0	0	בוצעו שתי בדיקות מלאות(מי גלם+כניסה למערכת) לבקשת מר מנחם פרידלנד.
20/09/2016					נמסרה הודעה על דיגום תקין. כתוצאה מכך הקידוח חזר לעבודה באישור משרד הבריאות.

3. פעולות מתקנות שננקטו-

- הוחלף ברז הדיגום
- בוצע חיטוי לברז הדיגום
- מי הבאר נשטפו לניקוז

4. הצגת נתונים הסטורים והשוואתם לנתוני הסקר הנוכחי-
עבור השנים 2014-2015 לא היו חריגות בבאר הגפן.

מסקנות:

נראה כי מקור הזיהום היה בבאר. החריגה הראשונית עמדה על 14 סטרפטוקוק ב-100 מ"ל
בבאר ובדיגום החוזר שבוצע ביום 18/9/2016 לא נמצאה חריגה.
בדיגום השגרתי לאחר הכלרה, המים שסופקו בכניסה למערכת היו תקינים.

המלצות:

ככל הנראה היה זיהום בברז הדיגום ו/או במהלך הדיגום.
לאור כך, יש להקפיד על נהלי הדיגום, לחטא את מקור הדיגום, לשרוף את ברז הדיגום בתחילת
הדיגום ולוודא ניקיון הבקבוקים.