

15/03/2017

סקר חקירתי בעקבות חריגה ברח' אלוף דוד 165 ברשת אספקה ביום 5.3.17

ניתוח ממצאים:

1. תיאור מילולי של השתלשלות העניינים-

תאריך דיגום	סוג בדיקה	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי גלם	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי מוצר	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי אספקה (לאחר הכלרה)	הערות
05/03/2017	לבקשת צרכן	-	-	5	בוצע דיגום ביום 5.3.17 באלוף דוד מס' 165. לא תקין
6/03/2017					התקבלה הודעה ממעבדה על חריגה של (5) קוליפורמים. התאגיד מסר הודעה מידית על כך למשרד הבריאות.
07/03/2017	חוזרת-אלוף דוד מס' 165	-	-	0	בהתאם להנחית משרד הבריאות בוצע סקר חקירתי שכלל דיגום חוזר בנקודה חורגת ועוד שתי נקודות נוספות סמוכות. תקין
07/03/2017	אלוף דוד מס' 142-הידראנט	-	-	0	תקין
07/03/2017	אלוף דוד מס' 168-הידראנט	-	-	0	תקין
08/03/2017					התקבלה הודעה ממעבדה על דגימות תקינות

2. פעולות מתקנות שננקטו-

- חיטוי מקור הזיהום
- שריפת ברז הדיגום
- הזרמת מים מוגברת במקור הזיהום
- ריענון לבקבוקים
- ריענון נהלי עבודת דוגם
- הגברת כלור

3. הצגת נתונים הסטורים והשוואתם לנתוני הסקר הנוכחי-

עבור השנים 2015-2016 לא היו חריגות בנקודה זו.

מסקנות והמלצות:

התקבלה חריגה רק בנקודת קצה שהיא כניסה למערכת ומכאן שכל הנראה הזיהום הינו היה בברז הדיגום ו/או במהלך הדיגום.

בנקודת הדיגום וב- 2 נקודות דיגום (הידראנט) נוספות שנעשו בקו לא נמצאו חריגות ובעקבות חיטוי ופעולות מתקנות שננקטו- הבדיקה החוזרת הייתה תקינה.

יש לציין, הנקודה החורגת אינה פעילה וגם אינה נדגמת באופן שגרתי כחלק מתכנית הניטור שנקבעה על ידי משרד הבריאות.

נראה כי חריגה זו הינה חד פעמית.