

18/10/2015

סקר חקירתי בעקבות חריגה ברח' העם הצרפתי 19 בתאריך 13/10/2015

ניתוח ממצאים:

1. תיאור מילולי של השתלשלות העניינים-

הערות	מס' קוליפורמים ב	מס'	מס'	סוג	תאריך דיגום
	100 מ"ל מי אספקה (לאחר הכלרה)	קוליפורמים ב 100 מ"ל מי מוצר	קוליפורמים ב 100 מ"ל מי גלם	בדיקה	
בתאריך 14.10.15 נמסרה הודעה ממשרד הבריאות על חריגה. לפי דרישת משרד הבריאות לבצע סקר חקירתי, נלקחה בדיקה חוזרת מהנקודה החורגת וכן 2 בדיקות נוספות מאותו קו. בעקבות הסקר התגלה כי הותקן אביזר שסתום אוויר על הברז ממנו נלקחה הדגימה .	20	-	-	שגרתית	13/10/2014
תקין	0	-	-	חוזרת- נקודת דיגום	14/10/2015
תקין	0	-	-	בדיקת הקו	14/10/2015
תקין	0	-	-	בדיקת הקו	14/10/2015

2. פעולות מתקנות שנקטו-

- חיטוי מקור הזיהום
- שריפת ברז הדיגום
- הזרמת מים מוגברת במקור הזיהום
- ריענון לבקבוקים

3. הצגת נתונים הסטורים והשוואתם לנתוני הסקר הנוכחי-

עבור השנים 2013-2014 לא היו חריגות בנקודה זו.

מסקנות והמלצות:

לאחר בדיקה במקום נראה כי הותקן אביזר בנקודת הדיגום.
ב-2 דיגומים שנעשו בקו לא נמצאו חריגות ובעקבות חיטוי ופעולות מתקנות שננקטו- הבדיקה החוזרת הייתה תקינה.

התקבלה חריגה רק בנקודת קצה ומכאן שככל הנראה הזיהום הינו היה בברז הדיגום בעקבות התקנת שסתום האוויר באותה נקודה וכי חריגה זו הינה חד פעמית.