

25/10/2015

סקר חקירתי בעקבות חריגה ברח' שד' ירושלים 87 בתאריך 21/10/2015

ניתוח ממצאים:

1. תיאור מילולי של השתלשלות העניינים-

תאריך דיגום	סוג בדיקה	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי גלם	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי מוצר	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי אספקה (לאחר הכלרה)	הערות
21/10/2014	שגרתית	-	-	13	בתאריך 21.10.15 נמסרה הודעה ממשרד הבריאות על חריגה. לפי דרישת משרד הבריאות לבצע סקר חקירתי, נלקחה בדיקה חוזרת מהנקודה החורגת וכן 2 בדיקות נוספות מאותו קו.
22/10/2015	חוזרת-נקודת דיגום	-	-	0	תקין
22/10/2015	בדיקת הקו	-	-	0	תקין
22/10/2015	בדיקת הקו	-	-	0	תקין

2. פעולות מתקנות שננקטו-

- חיטוי מקור הזיהום
- שריפת ברז הדיגום
- הזרמת מים מוגברת במקור הזיהום
- ריענון לבקבוקים

3. הצגת נתונים הסטורים והשוואתם לנתוני הסקר הנוכחי-

עבור השנים 2013-2014 לא היו חריגות בנקודה זו.

מסקנות והמלצות:

התקבלה חריגה רק בנקודת קצה שהיא כניסה למערכת ומכאן שככל הנראה הזיהום הינו היה בברז הדיגום ו/או במהלך הדיגום.

ב-2 דיגומים שנעשו בקו לא נמצאו חריגות ובעקבות חיטוי ופעולות מתקנות שננקטו- הבדיקה החוזרת הייתה תקינה.

התקבלה חריגה רק בנקודת קצה ומכאן שככל הנראה הזיהום הינו היה בברז הדיגום בעקבות התקנת שסתום האוויר באותה נקודה וכי חריגה זו הינה חד פעמית.

לאור כך, יש להקפיד על נהלי הדיגום, לחטא את מקור הדיגום, לשרוף את ברז הדיגום בתחילת הדיגום ולוודא ניקיון הבקבוקים.