

19/11/2015

**סקר חקירתי בעקבות חריגה ברח' שלם 16 בתאריך 8/11/2015**

ניתוח ממצאים:

1. תיאור מילולי של השתלשלות העניינים-

הערות	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי אספקה (לאחר הכלרה)	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי מוצר	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי גלם	סוג בדיקה	תאריך דיגום
בתאריך 9.11.15 נמסרה הודעה ממשרד הבריאות על חריגה. סוכם עם מר מנחם פרידלנד על ביצוע סקר חקירתי. נלקחה בדיקה חוזרת מהנקודה החורגת וכן 2 בדיקות נוספות מאותו קו. בעקבות הסקר ולאחר בדיקה בשטח התגלה כי קיימים אביזרים נוספים על נק' הדיגום ממנה נלקחה הדגימה .	3	-	-	שגרתית	8/11/2015
תקין	0	-	-	חוזרת- נקודת דיגום	9/11/2015
תקין	0	-	-	בדיקת הקו	9/11/2015
תקין	0	-	-	בדיקת הקו	9/11/2015

2. פעולות מתקנות שננקטו-

- חיטוי מקור הזיהום
- שריפת ברז הדיגום
- הזרמת מים מוגברת במקור הזיהום
- ריענון לבקבוקים
- ריענון נהלי עבודת דוגם

3. הצגת נתונים הסטורים והשוואתם לנתוני הסקר הנוכחי-  
עבור השנים 2013-2014 לא היו חריגות בנקודה זו.

מסקנות והמלצות:

התקבלה חריגה רק בנקודת קצה שהיא כניסה למערכת ומכאן שככל הנראה הזיהום הינו היה בברז הדיגום ו/או במהלך הדיגום טעות אנוש וכי חריגה זו הינה חד פעמית.  
ב-2 דיגומים שנעשו בקו לא נמצאו חריגות ובעקבות חיטוי ופעולות מתקנות שננקטו- הבדיקה החוזרת הייתה תקינה.  
לאור כך, יש להקפיד על נהלי הדיגום, לחטא את מקור הדיגום, לשרוף את ברז הדיגום בתחילת הדיגום ולוודא ניקיון וריענון הבקבוקים.