

13/12/2017

סקר חקירתי בעקבות חריגה ברח' התפוצות מס' 60

ניתוח ממצאים:

1. תיאור מילולי של השתלשלות העניינים-

תאריך דיגום	סוג בדיקה	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי גלם	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי מוצר	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי אספקה (לאחר הכלרה)	הערות
06/12/2017	שגרית	-	-	2	בוצע דיגום שגרתי ביום 06.12.17 ברח' התפוצות 60 לא תקין
07/12/2017	-	-	-	-	התקבלה הודעה ממעבדה על חריגה של (2) קוליפורמים. התאגיד מסר הודעה מידית על כך למשרד הבריאות.
07/12/2017	חוזרת- רח' התפוצות 60	-	-	0	הדיגום החוזר בוצע בנקודה החורגת + 2 נקודות נוספות סמוכות : ברח' המחותרת 24 וכן ברח' ההגנה 23. תקין
08/12/2017					התקבלו תוצאות מעבדה תקינות של דיגם חוזר

2. פעולות מתקנות שננקטו-

- חיטוי מקור הזיהום
- שריפת ברז הדיגום
- הזרמת מים מוגברת במקור הזיהום

3. הצגת נתונים הסטורים והשוואתם לנתוני הסקר הנוכחי-

עבור השנים 2016-2017 לא היו חריגות בנקודה זו.

מסקנות והמלצות:

התקבלה חריגה רק בנקודת קצה שהיא כניסה למערכת ומכאן שכל הנראה הזיהום הינו היה בברז הדיגום ו/או במהלך הדיגום.

בנקודת הדיגום וב- 2 נקודות דיגום (הידראנט) נוספות שנעשו בקו לא נמצאו חריגות ובעקבות חיטוי ופעולות מתקנות שננקטו- הבדיקה החוזרת הייתה תקינה.

נראה כי חריגה זו הינה חד פעמית.