

2/7/2015

**סקר חקירתי בעקבות חריגה בבאר החייל בתאריך 23/6/2015**

ניתוח ממצאים:

1. תיאור מילולי של השתלשלות העניינים-

תאריך דיגום	סוג בדיקה	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי גלם	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי מוצר	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי אספקה (לאחר הכלרה)	הערות
23/6/2015	שגרתית	15	-	2	סוכם עם מנחם על ביצעו 2 בדיקות גלם+ כניסה למערכת בריכוז כלור 0.5
24/6/2015	חוזרת מלאה	7	-	0	סוכם לבצע דיגום חוזר בתאריך 30/6/15.
30/6/2015	חוזרת מלאה	0	-	0	

2. פעולות מתקנות שננקטו-

- חיטוי מקור הזיהום
- שריפת ברז הדיגום
- הזרמת מים מוגברת במקור הזיהום
- ריענון לבקבוקים

3. הצגת נתונים הסטורים והשוואתם לנתוני הסקר הנוכחי-

עבור השנים 2013-2014 לא היו חריגות בבאר החייל.

מסקנות והמלצות:

באר החייל הייתה סגורה במשך כחצי שנה לצרכי טיפול במתקן. לפני הפעלת הבאר בוצע ניתוק הבאר מהרשת ושטיפות למערכת הניקוז העירונית. התקבלה חריגה רק בנקודת קצה שהיא כניסה למערכת ומכאן שככל הנראה הזיהום הינו היה בברז הדיגום ו/או במהלך הדיגום. לאור כך, יש להקפיד על נהלי הדיגום, לחטא את מקור הדיגום, לשרוף את ברז הדיגום בתחילת הדיגום ולוודא ניקיון הבקבוקים.