

08/01/2018

סקר חקירתי בעקבות חריגה ברח' הדר מס' 7

ניתוח ממצאים:

1. תיאור מילולי של השתלשלות העניינים-

תאריך דיגום	סוג בדיקה	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי גלם	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי מוצר	מס' קוליפורמים ב 100 מ"ל מי אספקה (לאחר הכלרה)	הערות
01/01/2018	שגרית	-	-	7	בוצע דיגום שגרתי ביום 01.01.18 ברח' הדר 7 לא תקין
02/01/2018	-	-	-	-	התקבלה הודעה ממעבדה על חריגה של (7) קוליפורמים. בוצע סקר חקירתי על פי דרישת משרד הבריאות
02/01/2018	חוזרת-הדר 7	-	-	0	הדיגום החוזר בוצע בנקודה החורגת + 2 נקודות נוספות סמוכות: רח' הדר מס' 9 ורח' התקווה מס' 26 פינת הדר. תקין

2. פעולות מתקנות שננקטו-

- חיטוי מקור הזיהום
- שריפת ברז הדיגום
- הזרמת מים מוגברת במקור הזיהום
- ריענון לבקבוקים
- ריענון נהלי עבודת דוגם
- הגברת כלור

3. הצגת נתונים הסטורים והשוואתם לנתוני הסקר הנוכחי-

עבור השנים 2016-2017 לא היו חריגות בנקודה זו.

מסקנות והמלצות:

הדיגום בוצע ביום גשום במיוחד וחריגות מסוג זה הינן תופעה ידועה. בנקודת הדיגום וב- 2 נקודות דיגום (הידראנט) נוספות שנעשו בקו לא נמצאו חריגות ובעקבות חיטוי ופעולות מתקנות שננקטו- הבדיקה החוזרת הייתה תקינה.

לאחר בירור מול משרד הבריאות נמצא כי זוהי תופעה נפוצה בזמן גשם. כמו כן במידה ויש דיגום מתוכנן ליום גשום מלא, המסקנה היא לדחות את יום הדיגום ביום-יומיים.