

Page 1 of 3

כ"ט אדר א תשע"א
2016 מארץ
00374416

לכבוד
גב' רחל פלאוט
מנהלת הבית
בית אבות הדרים
רחוב חיבת ציון 20
רמת גן
באמצעות פקס

שלום רב,

הנדון: בקורת שפכי תעשייה – בית אבות הדרים
ח'יבת ציון 20, רמת גן

מכוח ההסכמה של תאגיד מי רמת גן, בתאריך 24.02.16 נערך סיור בעסק הנדון לצורך בדיקת אי-יות השפכים המזוהרים למערכת הביבוב. הסיור נערך בנסיבות:
 - גב' רינת - עובדת בבית האבות הנ"ל
 - מר רחמים לוי - נציג תאגיד מי ר"ג
 - מהנדס שלומי עמרן - נציג אקען

להלן הממצאים:

- בשעה 18:10 נלקחה דגימה משפכי העסוק בשוחות הביבוב الأخيرة לפני החיבור לרשת הביבוב הירונית.
- הגבת השפכים למד ההגבבה הניד הדינה: 7.48=H_m
- הדגימה נמסרה לבדיקה במעבדת איגודן.

להלן תוצאות בדיקת דגימת השפכים עפ"י תעודת מעבדה מס' 36235 (החריגות



LabTest_36235.PDF

מודגשות):

פרמטר נבדק	תוצאה [מג"ל]	שפכים חריגים [ערוך, מג"ל]	שפכים אסורים [ערוך, מג"ל]
TSS מרוחפים ב°C	310	400	-
אפר ב°C	ND	-	-
Boron	0.179	-	1.5

סקיד אחור, סקלט על סותומנות

טלפון: 03-7914505 | דוא"ל: ecodan@igudan.org.il | العنوان: 213 רח' א' 62038 |
כתובת: www.igudan.org.il

Page 2 of 3

40	-	30.40	דרוגנטים אणוניים
נמור מ 6 או גבוהה מ 10	-	7.04	הגבהה-H ₂ O
430 או 200 מעל הריכוז במים המסופקים למפעל, לפי הגבוה	-	93	כלורידים-Chlorides
230 או 130 מעל הריכוז במים המסופקים למפעל, לפי הגבוה	-	ND	натרין-Sodium
-	-	752	צ.ח.ב כלילי-BOD total
-	800	906	צ.ח.כ כלילי-COD total
250	-	21	שמננים כלילי-Oils Total
4≤	-	ND	COD/BOD
0.7>	-	ND	VSS/TSS
-	-	ND	מרחפים נדיפים - VSS

ND=Not Detected

מתוצאות הבדיקה הנ"ל עולה כי עפ"י כללי תאגידי מים וביווב (שפכי מפעלים המזורמים למערכת הביוב), התשע"ד-2014, השפכים חריגים באיכותם ברמת שפכים חריגים.

המלצות:

1. מפריד שומן:

1.1 מפריד השומן אינו מסוגל לטפל במלחים لكن, אין להזרים למפריד השומן זרם המכיל תמלחת. יש לאטיר את זרם התמלחת, להפרידו למכיל איגום ולפנותו לאטר מאושר בתקירות המתאימה.

1.2 יש למנוע חידרת פסולת מוצקה למערכות הטיפול בשפכים ע"י ניקוי שוטף של סלי הרשת הנשלפים בתעלות הניקוז המובילות אל מפריד השומן וריקון שאירוע האוכל מהכלים השונים לפחות מוצקה. יש להקפיד להחזיר למקום את סלי הרשת לסינון מוצקיים גסים לאחר הוצאתם לניקוי.

1.3 בכל פינוי, יש לשאוב את מפריד השומן מכל תכולתו, להקפיד על שטיפת המפריד לרבות צינורות הכניסה והיציאה ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה. יש ליישם נוהל בדיקה לאחר שאיבת מפריד השומן.

1.4 יש לפנות את תוכלת המפריד בתדריות המתאימה כך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יענו באיכותם על התקנים הקבועים בחוק. הפינוי יבוצע לאטיר מאושר לטיפול בשומנים בלבד. את קבלות הפינוי והקליטה

סקופ אחד, נסולם מיל' סוחרים.

- באתר המאושר, יש לשמר לביקורת במשרדי החברה.
2. יש לאוסף שמן טיגון משומש ולפנותו לאתר מאושר. יש לשמר בעסק את אישורי הפינוי לביקורת.
3. במידה ונעשה שימוש במיכל השရיה לצורך הסרת שומנים קשים, אין להזרים את תכולתו אל מערכת הביוב. יש לאוסף ולאגום תcolaה זו ולפנotta לאתר מאושר.
4. יובהר, כי אין בקבלת המלצותינו הנ"ל כדי לשחרר אתכם מהחובה להביא לכך שלא יהיו מזהמים אסורים/חריגים בשפכים המוזרמים מעסקכם אל מערכת הביוב.
5. על בעל העסק להביא לכך שככל השפכים המוזרמים אל מערכת הביוב העירונית לאחר טיפול יענו על האיכות הקבועה בכלל תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד-2014.
6. לידעתכם, אי קיומם האמור לעיל, עלול לגרום ולהביא לחיבורים בתעריפים גבוהים בשל הזרמת שפכים חריגים/אסורים.
7. לידעתכם, בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ובהתאם לתקנות חופש המידע (העמדת מידע על איות הסביבה לעיון הציבור), תשס"ט-2008, בכוונת תאגיד מי רמת גן לפרסום באתר האינטרנט את תוכנות בדיקת דגימות השפכים, המפורטים במסמך זה לעיל.
- 7.1 ניתנת לכם הזכות להתנגד למסירת המידע כלו או מקצתו, תוך **21 ימים**, מיום קבלת מכתב זה.
- 7.2 ככל שיוגש כתוב התנגדות מטעמכם, תאגיד מי רמת גן יבחן את טענותיכם ויודיעכם את החלטתו. את כתוב התנגדות המונפק יש להגיש לכתובת משרד תאגיד מי רמת גן.

בכבוד רב,

דניאל סולומון

מנהל איות הסביבה

העתיקים:

- מר איל בן דוד - מנהל מחלקה ביוב ותיעול, תאגיד מי רמת גן, באמצעות דוא"ל
- מר עمير אשד - סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה, באמצעות דוא"ל
- מר ליאור מאירסון – רכז שפכי תעשייה, משרד הבריאות מחוז ת"א, באמצעות דוא"ל

סקופ אגד, מינהל איות הסביבה

טלפון: 03-7914500 | דוא"ל: www.igudan.org.il | אבן גבירול 222 ת"א 62038 |

